



# 아파트 외벽도장 작업 중 옥상 단부 추락



## 재해개요

- 2023. 09. 00.(수) 10:14경
- 경기도 성남시 소재 OO아파트 내,외부 균열 보수 및 재도장공사 현장에서
- 아파트 외벽 도장을 위해 달비계 탑승 준비 작업 중 10층 옥상에서 작업 준비 중 실족하여
- 약 23.5m 아래 지면으로 떨어져 사망함.



## 발생원인


### ▶ 추락방호조치 미실시

- 외벽 도장작업을 하기 위해 옥상 단부를 이동할 때 추락방호조치를 실시하지 않음.

## 예방대책

### 1 추락방호조치 실시

- 아파트 외벽 도장 작업을 하기 위해 옥상 단부로 이동 할 때,
- 수직구명줄을 먼저 설치한 뒤 안전대를 체결 한 상태에서 슬래브 단부로 이동하여
- 주로프(작업로프) 설치 및 달비계 탑승 준비 작업을 하여야 함.



### 2 적정 개인보호구 착용 관리

- 관리감독자는 작업자가 달비계 작업을 하는 경우
- 작업자의 안전모, 안전대 등 개인보호구의 기능 및 결함여부를 확인하여야 하며,
- 작업자가 안전모, 안전대를 착용하는지 관리감독 하여야 함.